

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



Protokollnummer: 42733844

Auftrags-Nr / Referenz:

Besichtigungsdatum: 26.11.2025

Sachverständiger: David Vogel

Besichtigung durch David Vogel

# Gebrauchtwagendokumentation

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Skoda KAROQ		
<b>Kennzeichen</b>			<b>Fahrgestellnummer</b> TMBJR7NU0L5038012
<b>Erstzulassung</b>	13.05.2020	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	65.132 km
<b>HSN/TSN</b>	8004 / ASO 01052	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Benzin / 4
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Limousine	<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Automatik
<b>Farbe</b>	Schwarz Metallic	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.498 ccm	<b>Nächste HU</b>	05/2027
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	27.600 km
<b>Letzte Wartung</b>	05/2025 bei 62.727 km	<b>Polsterart</b>	Stoff
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Grau-Schwarz
<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	1.881 kg
<b>Dokumente</b>	ZB I vorhanden (Kopie)	<b>Anzahl Halter</b>	unbekannt
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/2	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 5

## Gebrauchtwagendokumentation

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/50 R18 92W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	4mm / 4mm	i.O.
2	215/50 R18 92W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	3mm / 3mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen
2	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer
4	Seitenwand links	Einstieg (Kratzer) - Delle(n)
5	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer
6	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n)
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden
8	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Unterteil) - Kratzer
9	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft
10	Tür hinten rechts	Tür (Kratzer) - Delle / Lackschaden

### Gebrauchsspuren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
2	Stossfänger vorn	Spoiler - Kratzer - kein Abzug

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeuggewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (David Vogel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 13: Motorraum



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Motorraum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Laderaum



Abbildung 18: FIN

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Abbildung 19:** FIN

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim




## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen




**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft



**Beschädigung #3:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer



**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft



**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft



**Beschädigung #3:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim




**Beschädigung #4:** Seitenwand links: Einstieg (Kratzer) - Delle(n)



**Beschädigung #4:** Seitenwand links: Einstieg (Kratzer) - Delle(n)



**Beschädigung #4:** Seitenwand links: Einstieg (Kratzer) - Delle(n)



**Beschädigung #5:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer



**Beschädigung #5:** Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer



**Beschädigung #6:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n)

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Beschädigung #6:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n)



**Beschädigung #7:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden




**Beschädigung #7:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden



**Beschädigung #7:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden



**Beschädigung #7:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden



**Beschädigung #7:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Beschädigung #7:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden



**Beschädigung #8:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Unterteil) - Kratzer



**Beschädigung #8:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Unterteil) - Kratzer



**Beschädigung #8:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Unterteil) - Kratzer



**Beschädigung #8:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Unterteil) - Kratzer



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim


**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft



**Beschädigung #10:** Tür hinten rechts: Tür (Kratzer) - Delle / Lackschaden



**Beschädigung #9:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft



**Beschädigung #10:** Tür hinten rechts: Tür (Kratzer) - Delle / Lackschaden



**Beschädigung #10:** Tür hinten rechts: Tür (Kratzer) - Delle / Lackschaden

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Beschädigung #10:** Tür hinten rechts: Tür (Kratzer) - Delle /  
Lackschaden

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input checked="" type="checkbox"/>	Anhängevorrichtung Funktion/Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Einparkhilfesystem Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Fehlerspeicherauslese
<input checked="" type="checkbox"/>	Fensterheber funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Heizung/Klima funktionfähig
<input type="checkbox"/>	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Lenkradheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor startet eigenständig
<input checked="" type="checkbox"/>	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Schiebedach/ Verdeck funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Sitzbelüftung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzverstellung el./man. Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild