

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Protokollnummer: 42727512

Auftrags-Nr / Referenz:

Besichtigungsdatum: 26.11.2025

Sachverständiger: David Vogel

Besichtigung durch David Vogel

Gebrauchtwagendokumentation

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Audi A3 Sportback		
Kennzeichen			Fahrgestellnummer WAUZZZGY9PA030404
Erstzulassung	02.01.2024	Laufleistung (abgelesen)	27.656 km
HSN/TSN	0588 / BZQ 01618	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	Euro6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 7
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm	Nächste HU	01/2027
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	16.200 km
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Rot
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.965 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

Gebrauchtwagendokumentation

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/35 R19 91Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	4mm / 5mm	i.O.
2	235/35 R19 91Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2026

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n)
2	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - Kratzer
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (leichte Verformung) - Kratzer
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeuggbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink that reads "David Vogel".

Unterschrift Sachverständiger (David Vogel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 13: Motorraum



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Laderaum



Abbildung 18: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 19: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n)



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n)



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Kratzer



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Kratzer



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - Kratzer



Beschädigung #3: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten (leichte Verformung) - Kratzer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (leichte Verformung) - Kratzer



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (leichte Verformung) - Kratzer



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (leichte Verformung) - Kratzer



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (leichte Verformung) - Kratzer



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Checkliste

Vorhanden	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input type="checkbox"/>	Anhängevorrichtung Funktion/Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Einparkhilfesystem Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Fehlerspeicherauslese
<input checked="" type="checkbox"/>	Fensterheber funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Heizung/Klima funktionfähig
<input type="checkbox"/>	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Lenkradheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor startet eigenständig
<input checked="" type="checkbox"/>	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Schiebedach/ Verdeck funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Sitzbelüftung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzverstellung el./man. Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild